

Alternativ 3



Er ikke dette en bod som de sa ikke brukes? Kan ikke trappen forlenges her?

Grønt buffer på 0,5 meter er smalt, blir i praksis steinsatt rabatt.